

# АКТ

## осмотра оборудования игровых площадок на территории МАОУ СОШ №105

от 31 августа 2022 г.

Комиссия в составе:

Председателя Ищенко Татьяна Васильевна – директор  
и членов комиссии: Левченко Евгений Викторович – заместитель директора  
Хмелевская Ирина Олеговна – заведующая хозяйством;  
Фирсов Артем Николаевич - учитель физической культуры;

провела основной осмотр оборудования игровых и спортивных площадок на территории  
МАОУ СОШ №105.

Адрес: г. Краснодар, ул. Западный Обход, д. 22/1

Характеристика поверхности площадок: гравий фракционный, тротуарная плитка

### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	примечание
1	Теннисный стол	2	Замечаний нет			
2	Турник и скамья для пресса	1	Замечаний нет			
3	Уличные тренажеры	3	Замечаний нет			
4	Детский спортивный комплекс	2	Замечаний нет			
5	Турник со шведской стенкой	2	Замечаний нет			
6	Рукоход с брусьями	2	Замечаний нет			
7	Бревно	2	Замечаний нет			
8	Турник разноуровневый высокий	2	Замечаний нет			
9	Спортивное развивающее оборудование	3	Замечаний нет			
10	лабиринт	2	Замечаний нет			
11	брусья	1	Замечаний нет			
12	Рукоход	1	Замечаний нет			
13	«Ров»	1	Замечаний нет			
14	«Лабиринт»	1	Замечаний нет			
15	«Забор с наклонной доской»	1	Замечаний нет			
16	«Разрушенный мост»	1	Замечаний нет			
17	Разрушенная лестница»	1	Замечаний нет			

18	«Стенка с двумя проломами»	1	Замечаний нет			
19	«Одиночный окоп для стрельбы и мстания гранат»	1	Замечаний нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его исправность, оборудование закреплено.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Ищенко Т.В.  
 Члены комиссии \_\_\_\_\_ Левченко Е.В.  
 \_\_\_\_\_ Хмелевская И.О.  
 \_\_\_\_\_ Фирсов А.Н.