

Акт
осмотра оборудования универсальной комплексной площадки

от 31 августа 2022 г.

Комиссия в составе:

Председателя Ищенко Татьяна Васильевна – директор
и членов комиссии: Левченко Евгений Викторович – заместитель директора
Хмелевская Ирина Олеговна – заведующая хозяйством;
Фирсов Артем Николаевич - учитель физической культуры;
провела основной осмотр оборудования универсальной комплексной площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Западный Обход, д. 22/1

Характеристика поверхности площадки: модульное покрытие из синтетического каучука

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Ворота футбольные	замечаний нет			
2	Стойка со щитом	замечаний нет			
3	Скамья на ж/б ножках	замечаний нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его исправность, оборудование закреплено.

Председатель комиссии _____  Ищенко Т.В.
Члены комиссии _____  Левченко Е.В.
_____  Хмелевская И.О.
_____  Фирсов А.Н.